

WING Firmware V.3.1.2 リリースノート

変更点

- ・送信フェーダーのパンコントロールがチャンネルのパンにリンクされているかどうかの表示を改善しました

修正点

- ・BK3 モジュールおよび Dante ファームウェア 4.3.1.8 と併用した場合、一部の Dante 拡張カードが起動しない問題を修正
- ・チャンネルプロセッシングスロットの順序を変更すると、レイテンシーが増加する可能性があった問題を修正



株式会社エレクトリ

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

<https://www.electori.co.jp/>

※本ドキュメントの弊社以外のサイトや SNS などにおける二次配布は禁止します。