

# Apogee Duet FireWire August 2011



## アップデート対象の方

このアップデート対象の方は、OS X 10.6.8 (Snow Leopard) もしくは 10.7.1 (Lion) で Duet FireWire をご使用いただく方です。

## 新機能

- Mac OS X Lion 10.7.1 および Snow Leopard 10.6.8 への対応
- Maestro 2 への対応

## アップデート方法

1. Duet FW ソフトウェアインストーラアイコンをダブルクリックします。画面の指示に従って作業を進めてください。
2. インストール後、Mac の再起動が必要です。

## 既知の問題

- August 2011 ソフトウェアインストーラは、Maestro 1 を削除します。Ensemble などの Maestro 2 と互換性のない Apogee ハードウェアを使用する場合は、別のパーティションに古いソフトウェアをインストールすることをお勧めします。
- Maestro 2 は、設定ファイルの保存 / 呼び出しに対応していません。従って Maestro 1 で保存された設定ファイルは、Maestro 2 で開くことはできません。
- Maestro 1 で使用されていた MIDI 機能は、Maestro 2 では省略されました。
- Duet をホットプラグで接続すると、Maestro がクラッシュすることがあります。解決法としては、ホットプラグ接続する前に Maestro ソフトウェアを閉じてください。